

zobowiązanie do jedynego powierzenia
pauzacji z tym samym państwem.

Budynki jest nie ujętych od 2002r.

Podczas bieżącej kontroli nie stwierdzono
poproszenia się stanu budynków państwa

od nam ostatniej kontroli z dn. 16.02.2009r.

Elementy zewnętrzne w stanie dobrym, widoczne
poziome pęknięcia tynku, a także

całkowitej tynku silnie zanieczyszczone. Tynki

wewnętrzne migająco zanieczyszczone i powłoki

gładkie. Stwierdzono znaczne ubytki stropu

nad pierwszym piętrem państwa a powierzenia

po stronie zachodniej. Korpusu głównego -

- stropy wewnątrz podłogowe obniżenie konstrukcyjne

wsporną. Stan wewnątrz dochowy, oraz położenie pałacu

tytułu do oceny, że wypada na krawędziach

na podłogę, od zewnętrznej widoczne pęknięcia

ubytki pokrycia dachowego. Nie stwierdzono

widocznych systemów ogólnych.

Podł. historyczny układ przestrzenny zabudowania

pałacu jest ogólnie czysty, wyszczególniony

historycznym odrośnięciem od strony wsł, a także

wjazdowy, gładkim z podjazdem pod pałac,

widoczne zachowane sztalownie, a także

napieraniem pałacu, powłokami olejowymi