

PROTOKÓŁ

z kontroli stanu zachowania zabytku... Epitafium wraz z parkiem

nr rejestru A-536

położonego w miejscowości: Stolec gmina: DOBRA

przeprowadzonej w dniu 26 czerwca 2012 r.

z udziałem:

- 1/ Pan Krzysztof Mądry - kierownik Działu Adm. GUS  
(właściciel, użytkownik zabytku)
- 2/ Michał Dębowolski - kier. Wydz. ds. Inspekcji Zabytk. Nieruch.  
(przedstawiciel WUOZ w Szczecinie)
- 3/ Pan Przemysław Szymonowski - specjalista MG w Dobrej
- 4/ .....

Stwierdzono następujący stan zabytku:

Od czasu ostatniej kontroli zabytku 01-12-2010 r. przy zabytku nie przeprowadzono żadnych prac remontowo-zabezpieczyliwych przy pałacu. Dostęp na teren pałacu nie jest ograniczony, poprzez dwie uliczki w sąsiedztwie - brakuje tu 3 metrów przed wejściem na pięć zamknięcia bramy oraz furtki bocznej. W budynku pałacu stale zamontowane dozorce. Ze względu na stale postępującą degradację zabytku należy przeprowadzić podstawowe prace zabezpieczyliwne w celu powstrzymania dalszego zniszczenia z zaleceniami wykonawcy z opiniami o stanie technicznym i wykonanych kosztorysach do remontu pałacu oprac. dr inż. Stefan Nawaczyński z sierpnia 2011 r.

Stan otoczenia zabytku:

W tym celu w/w dokumentacja zostanie formułowana przekazana właścicielowi zabytku z prośbą o specyficzne doświadczenia zaleceniami właściciela w sprawie zabytku, dwojenie zaleceń niezbędnych prac zabezpieczyliwych na terminie ich wykonania. Niezależnie od w/w działań ZWUZ wdrożyć działania